＊北海道公報

発行 北海道
編集 総務部人事局
法制文書課
電話 011-204-5035
FAX 011-232-1385

目次

告示

○土地改良区の定款の変更の認可……………	(農業施設管理課)	23
○道営土地改良事業変更計画の決定……………	(農業施設管理課)	23
○農林水産大臣権限に係る保安林の指定の予定……………	(治山課)	23
○知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定……………	(治山課)	23
○農林水産大臣権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定……………	(治山課)	24
○土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の解除……………	(砂防災害課)	25
○土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………	(砂防災害課)	33

告示

北海道告示第400号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第2項の規定により、次のとおり土地改良区の定款の変更を認可した。

平成24年6月12日

北海道知事 高橋 はるみ

認可年月日	土地改良区名
平成24. 6. 4	当別土地改良区
同	中新土地改良区

北海道告示第401号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の3第1項の規定により、道営土地改良（東藻琴山麓地区草地整備 [担い手中核型]（区画整理））事業の土地改良事業変更計画を定めた。

その関係書類は、北海道オホーツク総合振興局に備え置いて、平成24年6月13日から20日間、一般の縦覧に供する。

平成24年6月12日

北海道知事 高橋 はるみ

北海道告示第402号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定による通知があった。

平成24年6月12日

北海道知事 高橋 はるみ

1(1) 保安林予定森林の所在場所 中川郡美深町字楠112の3・112の4（以上2筆について次の図に示す部分に限る。）

(2) 指定の目的 水源の涵養

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ア) 次の森林については、主伐は、択伐による。

字楠112の4（次の図に示す部分に限る。）

(イ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ウ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

(エ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

2(1) 保安林予定森林の所在場所 沙流郡平取町字川向27の1・28の2・28の3（以上3筆について次の図に示す部分に限る。）

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ア) 主伐は、択伐による。

(イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

(ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第403号

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の2の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である。

平成24年6月12日

北海道知事 高橋 はるみ

- 1(1) 指定施業要件変更予定保安林 斜里町（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所
- (2) 保安林として指定された目的 風害の防備
- (3) 変更後の指定施業要件
ア 立木の伐採の方法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
- 2(1) 指定施業要件変更予定保安林 斜里町（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所
- (2) 保安林として指定された目的 潮害の防備
- (3) 変更後の指定施業要件
ア 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道オホーツク総合振興局産業振興部林務課及び斜里町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第404号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の3において準用する同法第29条の規定による通知があった。

平成24年6月12日

北海道知事 高橋 はるみ

- 1(1) 指定施業要件変更予定保安林 虻田郡倶知安町・寿都郡黒松内町・中川郡音威子府村（以上2町1村について次の図に示す部分に限る。）
の所在場所
- (2) 保安林として指定された目的 水源の涵養
- (3) 変更後の指定施業要件
ア 立木の伐採の方法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

- イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
- 2(1) 指定施業要件変更予定保安林 標津郡中標津町（国有林。次の図に示す部分に限る。）、北見市・紋別郡雄武町（以上1市1町について次の図に示す部分に限る。）
の所在場所
- (2) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
- (3) 変更後の指定施業要件
ア 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
- 3(1) 指定施業要件変更予定保安林 中川郡音威子村・網走郡美幌町・紋別郡西興部村（以上1町2村について次の図に示す部分に限る。）
の所在場所
- (2) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
- (3) 変更後の指定施業要件
ア 立木の伐採の方法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
音威子府村・美幌町・西興部村（以上1町2村について次の図に示す部分に限る。）
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
- 4(1) 指定施業要件変更予定保安林 紋別郡西興部村（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所
- (2) 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
- (3) 変更後の指定施業要件
ア 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

(ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

5(1) 指定施業要件変更予定保安林 標津郡中標津町（国有林。次の図に示す部分に限
の所在場所 る。）

(2) 保安林として指定された目的 魚つき

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ア) 主伐は、択伐による。

(イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

(ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに北見市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第405号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57
号）第6条第6項及び第8条第8項の規定により、次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別
警戒区域の全部を解除する。

平成24年6月12日

北海道知事 高橋 はるみ

1(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

札幌南沢5（I-0-133-133）

(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

札幌市南区南沢1条3丁目（次の図のとおり）

(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

次の図のとおり

2(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

札幌南沢1条2丁目（I-0-134-134）

(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

札幌市南区南沢1条2丁目（次の図のとおり）

(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

3(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

札幌南沢9（I-0-135-135）

(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

札幌市南区南沢1条3丁目（次の図のとおり）

(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

4(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

札幌南沢10（I-0-136-136）

(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

札幌市南区南沢1条3丁目（次の図のとおり）

(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

5(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

札幌南沢13（I-0-138-138）

(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

札幌市南区南沢2条3丁目（次の図のとおり）

(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

6(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

札幌南沢3条2丁目（I-0-567-2985）

(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

札幌市南区南沢3条2丁目（次の図のとおり）

(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

- 7(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢12（Ⅱ-0-74-74）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢2条3丁目（次の図のとおり）
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 8(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌宮の森4条11丁目1（Ⅰ-0-43-43）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市中央区宮の森4条11丁目（次の図のとおり）
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 9(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌宮の森4条11丁目2（Ⅰ-0-44-44）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市中央区宮の森4条11丁目（次の図のとおり）
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 10(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌宮の森3条12丁目1（Ⅰ-0-45-45）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市中央区宮の森3条12丁目（次の図のとおり）
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 11(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌宮の森4（Ⅰ-0-48-48）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

- 札幌市中央区宮の森1条15丁目（次の図のとおり）
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 12(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌宮の森5（Ⅰ-0-49-49）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市中央区宮の森・宮の森1条16丁目（次の図のとおり）
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 13(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌宮の森6（Ⅰ-0-50-50）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市中央区宮の森・宮の森1条16丁目（次の図のとおり）
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 14(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌宮の森15（Ⅰ-0-55-55）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市中央区円山西町・円山西町1丁目（次の図のとおり）
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 15(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌円山西町1（Ⅰ-0-56-56）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市中央区円山西町・円山西町2丁目（次の図のとおり）
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

<p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>16(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森2条16丁目 (I-0-H17-003)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森2条16丁目 (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>17(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森16 (I-0-H17-004)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森・宮の森1条16丁目 (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>18(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森3条12丁目2 (II-0-26-26)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森3条12丁目 (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>19(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森4条12丁目 (II-0-H17-001)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森4条12丁目 (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>20(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号</p>	<p>札幌宮の森4条13丁目1 (II-0-27-27)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森4条13丁目 (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>21(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森3条13丁目1 (II-0-28-28)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森3条13丁目 (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>22(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森3条13丁目2 (II-0-29-29)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森3条13丁目 (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>23(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森2条17丁目 (II-0-30-30)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森2条17丁目 (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>24(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌盤溪3 (II-0-37-37)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区盤溪 (次の図のとおり)</p>
--	--

<p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>25(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森4条13丁目2 (Ⅱ-0-555-2336)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森4条13丁目(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>26(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌盤溪1 (Ⅲ-0-5-5)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区盤溪(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>27(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌盤溪2 (Ⅲ-0-6-6)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区盤溪(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>28(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌盤溪4 (Ⅲ-0-7-7)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区盤溪(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項</p>	<p>次の図のとおり</p> <p>29(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森1条16丁目 (Ⅰ-0-550-2968)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森1条16丁目(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>30(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌円山西町6丁目2 (Ⅰ-0-551-2969)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区円山西町6丁目(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>31(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 厚田厚田1 (Ⅰ-0-283-283)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市厚田区厚田(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>32(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 厚田厚田2 (Ⅰ-0-284-284)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市厚田区厚田(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>33(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 厚田厚田3 (Ⅰ-0-285-285)</p>
--	--

<p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市厚田区厚田（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>34(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 厚田厚田4（I-0-286-286）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市厚田区厚田（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>35(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 浜益送毛1（I-0-289-289）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市浜益区送毛（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>36(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 浜益送毛2（I-0-290-290）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市浜益区送毛（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>37(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 浜益送毛3（I-0-291-291）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市浜益区送毛（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類</p>	<p>急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>38(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ3（I-0-299-299）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>39(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ5（I-0-301-301）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>40(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ6（II-0-216-216）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>41(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ7（II-0-217-217）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p>
---	---

- 42(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ8 (Ⅱ-0-218-218)
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 43(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ9 (Ⅱ-0-219-219)
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 44(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ11 (Ⅱ-0-221-221)
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町獅子内 (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 45(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ12 (Ⅱ-0-222-222)
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町獅子内 (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 46(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ13 (Ⅱ-0-223-223)
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

- 石狩郡当別町獅子内 (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 47(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ14 (Ⅱ-0-224-224)
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町獅子内 (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 48(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ15 (Ⅱ-0-225-225)
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 49(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ16 (Ⅱ-0-226-226)
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 50(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別スウェーデンヒルズ17 (Ⅱ-0-227-227)
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

<p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>51(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ18 (Ⅱ-0-228-228)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>52(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ20 (Ⅱ-0-230-230)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>53(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ21 (Ⅱ-0-231-231)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>54(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ22 (Ⅱ-0-232-232)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>55(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号</p>	<p>当別スウェーデンヒルズ23 (Ⅱ-0-233-233)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>56(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ24 (Ⅱ-0-234-234)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>57(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ25 (Ⅱ-0-235-235)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>58(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ26 (Ⅱ-0-236-236)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>59(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ27 (Ⅲ-0-175-175)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町獅子内 (次の図のとおり)</p>
---	---

<p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>60(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ28 (Ⅲ-0-176-176)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町獅子内 (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>61(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ29 (Ⅲ-0-177-177)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>62(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ16-1 (Ⅲ-0-226-226-1)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>63(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ16-2 (Ⅲ-0-226-226-2)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項</p>	<p>次の図のとおり</p> <p>64(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17-1 (Ⅰ-0-227-227-1)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>65(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17-2 (Ⅱ-0-227-227-2)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>66(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17-3 (Ⅰ-0-227-227-3)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>67(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17-4 (Ⅰ-0-227-227-4)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>68(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17-5 (Ⅱ-0-227-227-5)</p>
---	---

- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）
 - (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
 - (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 69(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
獅子内3（Ⅲ-0-174-174）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）
 - (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
 - (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- （「次の図」は省略し、その図面を北海道空知総合振興局札幌建設管理部に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第406号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項及び第8条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定する。

平成24年6月12日

北海道知事 高 橋 はるみ

- 1(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢5（Ⅰ-0-133-133）
 - (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢1条3丁目（次の図のとおり）
 - (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
 - (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 2(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢1条2丁目（Ⅰ-0-134-134）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢1条2丁目（次の図のとおり）

- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
 - (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 3(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢9（Ⅰ-0-135-135）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢1条3丁目（次の図のとおり）
 - (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
 - (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 4(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢10（Ⅰ-0-136-136）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢1条3丁目（次の図のとおり）
 - (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
 - (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 5(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢13（Ⅰ-0-138-138）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢2条3丁目（次の図のとおり）
 - (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
 - (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
- 6(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢3条2丁目（Ⅰ-0-567-2985）
- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢3条2丁目（次の図のとおり）
 - (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
 - (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

<p>次の図のとおり</p> <p>7(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌南沢12（Ⅱ-0-74-74）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市南区南沢2条3丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>8(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森4条11丁目1（Ⅰ-0-43-43）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森4条11丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>9(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森4条11丁目2（Ⅰ-0-44-44）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森4条11丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>10(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森3条12丁目1（Ⅰ-0-45-45）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森3条12丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>11(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森4（Ⅰ-0-48-48）</p>	<p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森1条15丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>12(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森5（Ⅰ-0-49-49）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森・宮の森1条16丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>13(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森6（Ⅰ-0-50-50）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森・宮の森1条16丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>14(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森15（Ⅰ-0-55-55）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区円山西町・円山西町1丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>15(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌円山西町1（Ⅰ-0-56-56）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区円山西町・円山西町2丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類</p>
---	--

<p>急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>16(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森2条16丁目（Ⅰ-0-H17-003）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森2条16丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>17(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森16（Ⅰ-0-H17-004）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森・宮の森1条16丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>18(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森3条12丁目2（Ⅱ-0-26-26）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森3条12丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>19(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森4条12丁目（Ⅱ-0-H17-001）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森4条12丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p>	<p>20(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森4条13丁目1（Ⅱ-0-27-27）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森4条13丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>21(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森3条13丁目1（Ⅱ-0-28-28）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森3条13丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>22(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森3条13丁目2（Ⅱ-0-29-29）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森3条13丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>23(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森2条17丁目（Ⅱ-0-30-30）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森2条17丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>24(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌盤溪3（Ⅱ-0-37-37）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示</p>
--	---

<p>札幌市中央区盤溪（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>25(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森4条13丁目2（Ⅱ-0-555-2336）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森4条13丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>26(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌盤溪1（Ⅲ-0-5-5）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区盤溪（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>27(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌盤溪2（Ⅲ-0-6-6）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区盤溪（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>28(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌盤溪4（Ⅲ-0-7-7）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区盤溪（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p>	<p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>29(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌宮の森1条16丁目（Ⅰ-0-550-2968）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区宮の森1条16丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>30(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 札幌円山西町6丁目2（Ⅰ-0-551-2969）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 札幌市中央区円山西町6丁目（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>31(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 厚田厚田1（Ⅰ-0-283-283）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市厚田区厚田（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>32(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 厚田厚田2（Ⅰ-0-284-284）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市厚田区厚田（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>33(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号</p>
--	--

<p>厚田厚田3 (I-0-285-285)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市厚田区厚田(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>34(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 厚田厚田4 (I-0-286-286)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市厚田区厚田(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>35(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 浜益送毛1 (I-0-289-289)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市浜益区送毛(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>36(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 浜益送毛2 (I-0-290-290)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市浜益区送毛(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>37(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 浜益送毛3 (I-0-291-291)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩市浜益区送毛(次の図のとおり)</p>	<p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>38(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ3 (I-0-299-299)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>39(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ5 (I-0-301-301)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>40(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ6 (II-0-216-216)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町獅子内(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>41(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ7 (II-0-217-217)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ(次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項</p>
---	---

<p>次の図のとおり</p> <p>42(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ8（Ⅱ-0-218-218）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>43(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ9（Ⅱ-0-219-219）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>44(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ11（Ⅱ-0-221-221）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町獅子内（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>45(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ12（Ⅱ-0-222-222）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町獅子内（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>46(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ13（Ⅱ-0-223-223）</p>	<p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町獅子内（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>47(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ14（Ⅱ-0-224-224）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町獅子内（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>48(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ15（Ⅱ-0-225-225）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>49(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ16（Ⅱ-0-226-226）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>50(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17（Ⅱ-0-227-227）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類</p>
--	--

<p>急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>51(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ18 (Ⅱ-0-228-228)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>52(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ20 (Ⅱ-0-230-230)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>53(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ21 (Ⅱ-0-231-231)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>54(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ22 (Ⅱ-0-232-232)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p>	<p>55(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ23 (Ⅱ-0-233-233)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>56(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ24 (Ⅱ-0-234-234)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>57(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ25 (Ⅱ-0-235-235)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>58(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ26 (Ⅱ-0-236-236)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>59(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ27 (Ⅲ-0-175-175)</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示</p>
---	---

<p>石狩郡当別町獅子内（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>60(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ28（Ⅲ－0－176－176）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町獅子内（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>61(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ29（Ⅲ－0－177－177）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>62(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ16－1（Ⅲ－0－226－226－1）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>63(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ16－2（Ⅲ－0－226－226－2）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p>	<p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>64(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17－1（Ⅰ－0－227－227－1）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>65(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17－2（Ⅱ－0－227－227－2）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>66(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17－3（Ⅰ－0－227－227－3）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>67(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号 当別スウェーデンヒルズ17－4（Ⅰ－0－227－227－4）</p> <p>(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（次の図のとおり）</p> <p>(3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類 急傾斜地の崩壊</p> <p>(4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 次の図のとおり</p> <p>68(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号</p>
--	---

当別スウェーデンヒルズ17-5 (Ⅱ-0-227-227-5)

- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

69(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
当別獅子内3 (Ⅲ-0-174-174)

- (2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
石狩郡当別町スウェーデンヒルズ (次の図のとおり)
- (3) 土砂災害の発生原因としていた自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- (4) 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

(「次の図」は省略し、その図面を北海道空知総合振興局札幌建設管理部に備え置いて縦覧に供する。)